

平成 28 年版 治山・林道必携（積算・施工編） の正誤訂正関係資料について（追加版）

本資料（別紙）は、平成 28 年 9 月 27 日公表した改正・訂正資料作成の際、訂正漏れとなった資料です。

1 本資料中破線で囲んだ部分は、改正文・訂正文を本文及び数値等は編集資料（数値の訂正の場合は、訂正数値を含む表全体とするなど）を作り直して整理しています。A4 版で出力の上、破線の囲み部分「 」を切り取り、平成 28 年版治山林道必携（積算・施工編）の該当ページの改正・訂正対象箇所に貼り付けてご利用ください。

2 編集作業は、出来るだけ当該貼付する部分に相応するように編集していますが、製本に使用する印刷ソフトを使用したものでないため、幅及び高さが一致しない部分があります。調整の上ご利用ください。また、新規に書き加えられた資料は、当該ページ若しくは次ページの余白部分に貼付できるよう調整しています。

3 ご迷惑をおかけしますがよろしくごお願い申し上げます。

1 編集作業に伴う訂正 ＜上巻 1136 ページ＞

④ 作業効率（E）

ア 山地治山工（A）

現場条件 土質名	地山の掘削押土			ルーズな状態の土砂押土		
	良好	普通	不良	良好	普通	不良
砂質土	0.65	0.50	0.35	0.70	0.55	0.40
粘性土 礫質土	0.55	0.40	0.25	0.60	0.45	0.30
岩塊・玉石	0.45	0.30	0.15	0.50	0.35	0.20
軟岩（I）A	0.45	0.30	0.15	0.60	0.45	0.30
破碎岩	—	—	—	—	0.25	0.15

（訂正内容）

軟岩（I）A のルーズな状態の土砂押土の記載内容を訂正するものです。
備考はそのままお使い下さい。

2 編集作業に伴う訂正 ＜上巻 1136 ページ＞

イ 山地治山工（B）

現場条件 土質名	地山の掘削押土			ルーズな状態の土砂押土		
	良好	普通	不良	良好	普通	不良
砂質土	0.70	0.55	0.40	0.75	0.60	0.45
粘性土 礫質土	0.60	0.45	0.30	0.65	0.50	0.35
岩塊・玉石	0.50	0.35	0.20	0.55	0.40	0.25
軟岩（I）A	0.50	0.35	0.20	0.65	0.50	0.35
破碎岩	—	—	—	—	0.30	0.20

（訂正内容）

軟岩（I）Aのルーズな状態の土砂押土の記載内容を訂正するものです。
当該箇所のみ訂正ですので、備考はそのままお使い下さい。

3 編集作業に伴う訂正 ＜上巻 1138 ページ＞

④ 作業効率（E）

ア バックホウ

（ア）山地治山工（A）

現場条件 土質名	地山の掘削積込						ルーズな状態の土砂積込					
	良好		普通		不良		良好		普通		不良	
	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工
砂質土	0.75	0.60	0.60	0.45	0.45	0.30	0.80	0.65	0.65	0.50	0.50	0.35
粘性土 礫質土	0.65	0.50	0.50	0.35	0.35	0.25	0.70	0.55	0.55	0.40	0.40	0.30
岩塊 玉石	0.55	0.40	0.40	0.25	0.25	0.20	0.60	0.45	0.45	0.30	0.30	0.25
軟岩（I）A	0.55	0.40	0.40	0.25	0.25	0.20	0.70	0.55	0.55	0.40	0.40	0.30
破碎岩	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35	0.20	0.20	0.15

（訂正内容）

軟岩（I）Aのルーズな状態の土砂積込の記載内容を訂正するものです。
当該箇所のみ訂正ですので、備考はそのままお使い下さい。

4 編集作業に伴う訂正
 <上巻 1138 ページ>

(イ) 山地治山工 (B)

現場条件 土質名	地山の掘削積込						ルーズな状態の土砂積込					
	良好		普通		不良		良好		普通		不良	
	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工	溪間工	山腹工
砂質土	0.80	0.65	0.65	0.50	0.50	0.35	0.85	0.70	0.70	0.55	0.55	0.40
粘性土 礫質土	0.70	0.55	0.55	0.40	0.40	0.30	0.75	0.60	0.60	0.45	0.45	0.35
岩塊 玉石	0.60	0.45	0.45	0.30	0.30	0.25	0.65	0.50	0.50	0.35	0.35	0.30
軟岩 (I) A	0.60	0.45	0.45	0.30	0.30	0.25	0.75	0.60	0.60	0.45	0.45	0.35
破砕岩	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40	0.25	0.25	0.20

(訂正内容)

軟岩 (I) A のルーズな状態の土砂積込の記載内容を訂正するものです。
 当該箇所のみ訂正ですので、備考はそのままお使い下さい。